コアレスモータとPWM制御　回転数で比較

目盛	無負荷	負荷小	負荷中	負荷大
約5,000 rpm				
約10,000 rpm				
約15,000 rpm